

VINCITORE EX-AEQUO MEDAGLIA D'ARGENTO
"PREMIO DOMUS RESTAURO E CONSERVAZIONE FASSA BORTOLO"
VI° EDIZIONE 2017
VINCITORE EX-AEQUO PREMIO SPECIALE FASSA BORTOLO 2017

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Studio Associato di Architettura
Carafa e Guadagno CGA
Via Renella Fulvio, 113
81100 - Caserta (CE)
tel.: 0823 329066



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Intonaci - Linea EX NOVO Bio-Restauro Storico

- INTONACO 700

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

FASSA
BORTOLO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Rigenerazione di tutti
gli intonaci




Il Castello di Ugento è uno dei più maestosi della zona di Otranto, sviluppandosi su un lotto di quasi 5000 m² e occupando una superficie di circa 4500 m² in due piani. Sorge sulla cima di un colle, e per anni ha dominato e protetto le terre che si estendono al di sotto di esso. Il castello appartiene alla famiglia d'Amore dal 1643, che lo acquistò quando aveva ormai dismesso la sua funzione difensiva.



La struttura ha infatti cambiato funzione in epoca barocca, diventando un palazzo nobiliare sfarzoso, con soffitti affrescati e ricche decorazioni. Negli anni però questa elegante residenza è caduta in cattivo stato, fino al 2013 quando alcuni discendenti della famiglia d'Amore hanno deciso di rimetterlo in ordine avviando un massiccio progetto di recupero e restauro, che va ad aprire un nuovo capitolo nella lunga storia del castello.

Del maniero originale è stata conservata la struttura monumentale, mentre all'interno sono stati restaurati i muri in pietra e le volte, gli affreschi e gli scaloni. L'intero castello si presenta con una struttura di tufo locale e si dispone su un'ampia superficie rettangolare. Tutti gli ambienti hanno forma rettangolare, sono delimitati da robuste murature e comunicano tra loro attraverso aperture ad arco ribassato.

Il piano terra è composto dagli ambienti che avevano funzione di deposito, da due stalle e da un locale una volta adibito a frantoio. Il primo piano segue lo schema planimetrico del piano terra, fatta eccezione per gli ambienti a sud-est e nord-est che sono stati soggetti a crolli e dalla torre crollata in epoca più recente.





Lo stato di conservazione in cui versava il castello era pessimo: le facciate esterne, realizzate quasi completamente con tufo a facciavista si presentavano in uno stato avanzato di degrado, dovuto soprattutto all'azione degli agenti atmosferici e alla totale mancanza di manutenzione. Le pareti erano coperte da depositi superficiali ed interessate da fenomeni di erosione, con alcune zone che presentavano mancanza di materiale.

Internamente gli stucchi si presentavano molto degradati, in quanto interessati da diffuse infiltrazioni di umidità provenienti dalle coperture. Proprio il cattivo stato di queste ultime ha permesso all'acqua di infiltrarsi e nel tempo questo ha portato a fenomeni di distacco e disgregazione delle finiture. Queste erano ricoperte da diversi strati di tinteggiatura a calce e presentavano in più punti fenomeni di efflorescenze saline.



Per intervenire sono stati scelti i prodotti Fassa Bortolo della **Linea EX NOVO Bio-Restauro Storico**, che comprende prodotti a base di calce idraulica naturale NHL, pensata per interventi di restauro e recupero di pareti compromesse dall'umidità e particolarmente adatta per edifici di carattere storico, come il Castello di Ugento, in quanto compatibili con i materiali e le tecniche costruttive del patrimonio edilizio esistente, perchè realizzati con la pregiata calce idraulica naturale.

La rigenerazione di tutti gli intonaci è stata eseguita con **INTONACO 700**, bio-intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, polvere di marmo e sabbie calcaree classificate.

PRODOTTI FASSA BORTOLO



INTONACO 700
Bio-intonaco di fondo a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed
esterni